



ATS委員会  
Vol.027 2021.07.15

## 【Engine Failure Reference Procedureについて】

### 1. Engine Failure Reference Procedureとは

離陸時、V1以降でのEngine Failure発生時の空港周辺でのNavigationに関して、出発経路上に障害物が存在する場合、その障害物の側方回避を原則とした飛行経路が、Engine Failure Reference Procedureとして設定されています。これは、当該航空機の離陸性能を考慮して、運航者が独自に設定しているものです。また、ICAO PANS-OPSでは「Development of contingency procedures, required to cover the case of engine failure or an emergency in flight which occurs after V1, is the responsibility of the operator, in accordance with Annex 6.」とされています。

一方、SIDは障害物を上方回避する前提で設定されています。また、One Engine Failure時の上昇性能を考慮していないので、Engine Failure Reference ProcedureとSIDとでは、経路が大きく異なる場合があります。

### 2. 実際のEngine Failure Reference Procedure

先述の通りEngine Failure Reference Procedureは運航者が独自に設定しているので、以下のように運航者によりその経路が異なる場合があります(同じ運航者であっても、空港によっては機種により経路が異なる場合もあります)。また、一般に公表もされていませんので、管制機関はその内容について把握していません。

一例として、出発経路を山に囲まれた福岡空港のEngine Failure Reference Procedureをみると、

FUK RWY16 Engine Failure Reference Procedure	
A社	Climb to 1,500' MSL on 157° from DGC then accelerate, at D20 then turn RIGHT on track 240° and proceed to OGORI.
B社	Climb on RWY track to DGC D10, intercept DGC R156 to DGC D20, then turn RIGHT and proceed on H240°.
C社	Climb on DGC R156 to DGC D20, then turn RIGHT and proceed via H240°.

A社では加速開始高度と空港南南東への経路を指定し、その後西側への旋回開始地点、経路とウェイポイントを指定しています。一方、B・C社では空港南南東への経路を指定していますが、その後はHDGのみを指定しています。また、いずれの方も高度についてはパイロットに任せています。

次に南東方向が海である羽田空港 RWY34R をみると、

HND RWY34R Engine Failure Reference Procedure	
A社	Follow extended RWY CTR line (337°), start RIGHT turn at HME R-038 or ITC 2.6DME to HDG 120°.
B社	Turn RIGHT at 300', and proceed to the sea.
C社	Turn RIGHT at HME R037, and proceed to the sea.

A社では旋回開始地点とその後のHDGが記載されていますが、他社では海上方向へ回避することのみが記載されています。また、これらのProcedureはあくまでも“Reference”であり、Engine Failure発生時に必ずしもパイロットが従うとは限りません。特に羽田空港においては、南東象限が海上であるので、天候が良くパイロットがImmediate landingが必要と判断すれば、VFR traffic patternに入り一刻も早く着陸することを試みる場合も考えられます。

### 3. パイロットが知っておきたいこと

パイロットはEngine failure after V1発生時の管制機関への通信設定では、以下のことに留意が必要です。

◆緊急事態の状況、Immediate Assistanceの必要性に応じて、MAYDAYとPAN-PANを適切に使い分ける。

◆Engine Failure Reference Procedureは、運航者・滑走路・機種により異なり多岐に渡るため、管制官がその内容を把握することが困難であることを理解し、自らの飛行経路や高度を簡潔に伝える。

**PILOT** “MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY, Tokyo Departure, Japan Air 501, engine fire on right engine, unable to extinguish, (we will) join right downwind for immediate landing.”

**PILOT** “PAN-PAN, PAN-PAN, PAN-PAN, Tokyo Departure, All Nippon737, leaving 700 assigned FL170, one engine failure, request right turn Heading120, (we will) stop climb 3,000.”

この「ATC再発見 Radio Telephony Meeting」は、JAPA ATS委員会とATCAJ技術委員会が参加しているR/T Meetingで討議されたテーマを共有して、「安全で効率の良い運航と航空管制」のために発行しています。