




国空航第415号
平成20年8月20日

社団法人日本航空機操縦士協会
会長 萩尾 裕康 殿

国土交通省航空局
技術部運航課長 富田 博明



航空機の運航の安全確保について

平成20年8月19日、八尾市内の道路上に小型飛行機が不時着し、搭乗者1名が軽傷を負い、地上の電線を切断する等の被害を与える事故が発生した。

この事故は、八尾空港付近の市街地で発生し、一步間違えれば大きな惨事にも至りかねず、地域住民に多大な不安を与えるものであった。

事故の原因については、航空・鉄道事故調査委員会において調査中であるが、機体の点検・整備の確実な実施、運航に係わる規程・手順の遵守等を通じて、運航の安全確保について万全を期するよう、傘下会員に改めて注意喚起された。